

ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
МБОУ СОШ № 51
с. Березовка
Сальского района

МБОУ СОШ № 51
с.В. Макаренко

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

- ## 2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Основные виды деятельности:
-начальное, основное и среднее образование
- 2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность):
- сотрудники – 52 чел.,
- обучающиеся – 370 чел.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 370 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Оценка состояния и имеющих недостатков в обеспечении условий доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.пешком

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступеньками, правая часть подъема на крыльцо ко входу оборудована пандусом.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ текущий ремонт 2023 г..

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем детям с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 100% доступность детей с ограниченными возможностями.

4.4 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Имеется мнемосхема.

Наименование и адрес сайта: сайт МБОУ СОШ № 51 с.Березовка -
<https://berezovka51.rostovschool.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 29.08. 2023

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от 29. 08. 2023

3. Решения комиссии от 29 .08.2023

к Паспорту доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования

АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Село Березовка

29.08.2023 г.

1. Характеристика объекта

- 1.1. Название организации (учреждения) по уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 с.Березовка (МБОУ СОШ № 51 с.Березовка)
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 347614, Ростовская область, Сальский район, с.Березовка, ул.Юбилейная, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- расположение здания (отдельно стоящее здание 2 этажа) – 2628,6 м²
 - земельный участок – 30 189 м²
- 1.4. Год постройки здания -1975 , капитальный ремонт – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024-2025г (замена оконных блоков и входных дверей), капитального – 2024-2025г (капитальный ремонт кровли)
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности: муниципальная.
- 1.8. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.9. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Сальского района
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630 Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 33

**2. Краткая характеристика действующего порядка представления на
объекте услуг населению**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Основные виды деятельности:
-начальное, основное и среднее образование
- 2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность):
- сотрудники – 52 чел.,
 - обучающиеся – 430 чел.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 420 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 51
с. Березовка С.В. Макаренко



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Сальский район

29.08.2023 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1. Характеристика объекта

- 1.1. Название организации (учреждения) по уставу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 с.Березовка (МБОУ СОШ № 51 с.Березовка)
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 347614, Ростовская область, Сальский район, с.Березовка, ул.Юбилейная,1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - расположение здания (отдельно стоящее здание 2 этажа) – 2628,6 м²
 - земельный участок – 30 189 м²
- 1.4. Год постройки здания -1975 , капитальный ремонт – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024-2025г (замена оконных блоков и входных дверей), капитального – 2024-2025г (капитальный ремонт кровли)
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности: муниципальная.
- 1.8. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.9. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Сальского района
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630 Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 33

2. Краткая характеристика действующего порядка представления на объекте услуг населению

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Основные виды деятельности:
 - начальное, основное и среднее образование
- 2.3. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость (посменно), пропускная способность):
 - сотрудники – 52 чел.,
 - обучающиеся – 430 чел.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 420 детей.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту :нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта :300м.

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. Путь следования к школе от остановки предусматривает подъем ко входу по ступеньками, правая часть подъема на крыльцо ко входу оборудована пандусом.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ текущий ремонт 2023 г..

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем детям с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 100% доступность детей с ограниченными возможностями.

4.4 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Имеется мнемосхема.

Наименование и адрес сайта: сайт МБОУ СОШ № 51 с.Березовка -
<https://berezovka51.rostovschool.ru>

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Руководитель рабочей группы
директор МБОУ СОШ


№ 51 с.Березовка Макаренко С.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель комиссии Нестеренко Е.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии
Тарасенко Е.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Карпенко В.Н.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от 29. 08. 2023г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствуют перила	К,О	Установить перила	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	перила с правой стороны пандуса есть	К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) –

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающего участка находится в удовлетворительном состоянии .

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «29» 08 2023г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МБОУ СОШ № 51 с.Березовка Сальского района.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.5	Тамбур (холл для переодевания)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В	-	-	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:нет.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от 29. 08. 2023г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ № 51 с.Березовка Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (Центральный холл с турникетом)	нет	-	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Необходимо установить	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-	-	Ремонт текущий

путей эвакуации)				
------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установка пандуса на переходе на 2 этаж .

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Сальского района.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,С,У)	№3	-	Ремонт текущий.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт. Установить перила в туалете, расширить входную дверь в туалете.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Сальского района.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	-			К		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-		Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Сальского района.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		Дверной проем не соответствует нормам, в туалете имеются перегородки, нет поручней у унитаза, нет поручней у умывальника	Г,К,О,С,У	Расширить дверной проем, демонтировать перегородку, установить поручни, установить поручни у умывальника и унитаза	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О,С,У)	-	-	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: Расширить дверной проём, демонтировать перегородку, установить поручни, установить поручни у умывальника.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ № 51 с. Березовка Сальского района.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	—	—	отсутствуют	—	—	—
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	—	—	—
6.3	Тактильные средства	есть	—	—	отсутствуют	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,О,С,У)			Индивидуальное решение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить акустические, визуальные средства оповещения.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 332870841203528814747383963499644345735490146182

Владелец Макаренко Светлана Валерьевна

Действителен с 17.10.2024 по 17.10.2025